

Applikation

VÅR HELHET - ER
LÖNSAMHET

Industri: Raffinaderi

Utrustning: Vaccumpump
(vätskeringspump)

Problem: Försämrad kapacitet.

Utbredd korrosion.

Läckage av vatten.



Kund: Nynäs Refining



2



Spångs lösning & utfall

VÅR HELHET - ER
LÖNSAMHET

Juli 2007

Lösning

- Chestertons patrontätning S10.
- Kompositbeläggning med Chesterton Arc av hus och pumphjul.
- Bearbetning av gavlar på både hjul och hus.

Utfall

Kraftigt ökad kapacitet.
Bibehållen funktion över tiden.
Minskat problem med intern korrosion.



3

