

Applikation


VÅR HELHET - ER
LÖNSAMHET

Industri: Raffinaderi

Utrustning: Värmeväxlare

Problem: Läckageproblem vilket medförde att anläggningen har stoppats.

Kund: Nynäs Refining



SPÅNGS
ProcessTeknik AB

2



System, funktion & lösning


VÅR HELHET - ER
LÖNSAMHET

Lösning

Installera Chestertons live-loading system med camprofilpackning.

Resultat

Inget läckage och fullt fungerande anläggning.



SPÅNGS
ProcessTeknik AB

3

