

Applikation

VÅR HELHET - ER
LÖNSAMHET

Industri: Fordonsindustri

Utrustning: Skruvtransportör

Applikation: Transport av stålkulor
(diameter ca 1 mm) till en
bläster.

Kund: Scania



Problem, lösning & utfall

VÅR HELHET - ER
LÖNSAMHET

Problem

Kraftigt slitage av skruvens delar.
Tidigare tvingades man att byta skruven
efter två år vilket medfört stora
kostnader.

Lösning

Skruven belades med Arc 897/855 för
att klara kraftigt slitage. Eftersom
svetsning ej genomförs så byggs heller
inga spänningar in i materialet.

Utfall

Nu har samma skruv gått i fem år. Viss
förbättring har skett där slitaget varit
som störst.

